JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209

D-36039 Fulda, Germany +49 661 6003-321 Telefon: Fax: +49 661 6003-9695 F-Mail· mail@jumo.net

Web: www.iumo.net Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 +7 495 961 32 44; 954-11-10

Факс: +7 495 954 69 06 E-Mail: jumo@jumo.ru Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 90.9740 (90.9727)

Измерительные вставки для ввинчивающихся термоэлементов и термометров сопротивления с присоединительной головкой формы В

- Для температур от -200 до +1150 °C
- Как одинарная и двойная измерительная вставка
- Поставляется с измерительным преобразователем

Измерительные вставки предназначены для ввинчивающихся термоэлементов по типовому листу 90.1020, а также ввинчивающихся термометров сопротивления по типовому листу 90.2020 и 90.2820.

При длине измерительной вставки от 800 мм нужно использовать измерительную вставку в оболочке.

Длины измерительных вставок рассчитываются при исполнениях по типовому листу 90.1020 и 90.2020 как указано ниже:

- вставной термометр сопротивления с горловиной:
- NL + 25 мм или EL+ длина горловины + 25 мм
- вставной термометр сопротивления без горловины:
 - NL + 25 мм или EL. + 25 мм
- ввинчивающийся термометр сопротивления с горловиной:
- NL + 25 мм или EL + длина горловины + 25 мм
- ввинчивающийся термометр сопротивления без горловины:
 - NL + 25 мм или EL+ 25 мм

При измерительных вставках для ввинчивающихся термометров сопротивления серийно используется Pt 100 - температурный датчик по DIN EN 60 751, класс В с двухпроводной схемой подключения. Возможно также исполнение с датчиком

Pt 500 или Pt 1 000. Присоединение может быть на выбор с 3-х проводной или 4-х проводной схемой подключения.

В качестве опции вместо цоколя может использоваться измерительный преобразователь.

Технические данные

Присоединительное

основание

Подходит для присоединительной головки форм B, BBK и BUZ

Внимание: уменьшите температуру среды при использовании измерительного преобразователя вместо основания, типовой лист

70.7030 (95.6530)u 70.7010 (95.6550)

Защитная трубка

- -нержавеющая сталь 1.4571 (для 909740/10 ... и 909742/30 ...)
- нержавеющая сталь 1.4 571 (жесткая часть)
- оболочка нержавеющая сталь 1.4541 (гибкая часть) (для 909740/20 ...)
- оболочка Inox 1.4541 (для 909742/40-...-.042 ...)
- оболочка Inconel 2.4816 (для 909742/40-....-043 ...)

Измерительный преобразователь

Аналоговый измерительный преобразователь, выход 4... 20 мА для термометра сопротивления,

Типовой лист 70.7030 (95.6530)

Аналоговый измерительный преобразователь, выход 0... 10 В для термометра


сопротивления

Типовой лист 70.7030 (95.6530)

Программируемый измерительный преобразователь, выход 4... 20мА / 20... 4 мА для термоэлемента или термометра сопротивления, типовой лист 70.7010 (95.6550)

Возможность применения

Измерительная вставка для ввинчивающихся термоэлементов с ввинчивающимся термометром сопротивления согласно типовому листу 90.1020, 90.2020 и 90.2820



Данные для заказа измерительных вставок для ввинчивающихся термометров сопротивления с присоединительной головкой формы В


(1) Основное исполнение

		909740/10	Измерительные вставки по DIN 43 762 для ввинчивающегося термометра сопротивления по DIN 43 765/66, форма В и С	ML - ML
909740/20			Измерительная вставка также по DIN 43 762 как термометр сопротивления в оболочке	Starr=50 biegsam
	x x	402	(2) Диапазон температуры в °С/ -200+600°С - 50 +400°С (стандарт для 909740/10) - 50 +600°С (стандарт для 909740/20)	
	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	1003 1011 2001	(3) Измерительная вставка 1 x Pt 100 с 3-х проводной схемой присоединения 1 x Pt 100 с 2-х проводной схемой присоединения 1 x Pt 100 с 4-х проводной схемой присоединения 2 x Pt 100 с 3-х проводной схемой присоединения (только в сочетании с диаметром 6 мм) 2 x Pt 100 с 2-х проводной схемой присоединения	
	x x x x x x x	1 2 3	(4) Класс допуска по DIN EN 60 751 Класс В (стандарт) Класс А Класс 1/3 DIN	
	x x		(5) Диаметр D измерительной вставки в мм ∅3 мм ∅6 мм	
	x x x x x x x x x x	405	(6) Длина измерительной вставки МL в мм (при 909 727/10 ML макс. = 800 мм) 315 мм (для термометра сопротивления 902020/10	250/)
	x x x	1	(7) Типовые дополнения без типовых дополнений 1-х измерительный преобразователь, аналоговый, выход 4. типовой лист 70.7030	20мА²,
	x x		1- х измерительный преобразователь, программируемый, в типовой лист 70.7010 1- х измерительный преобразователь, аналоговый, выход 0	
	×	337	типовой лист 70.7030 2-х измерительный преобразователь, аналоговый, выход 0. типовой лист 70.7030	

	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
Код заказа] - [-		-		-] -]/		,
Пример заказа	909740/10	_	402	_	1003	_	1	_	6	_	315	/	000^{1}	

- 1. Типовые дополнения ввести по очереди через запятую.
- 2. Указать диапазон измерения незакодированным текстом.
- 3. Диапазон измерений и выходной сигнал указать незакодированным текстом.

Поставки со склада в Германии:



Данные для заказа измерительных вставок для ввинчивающихся термоэлементов с присоединительной головкой формы В

(1) Основное исполнение

		909742/30	Измерительные вставки для ввинчивающегося элемента	ML -
		909742/40	Измерительная вставка в оболочке для термоэлемента	starr=50 biegsam
×	x	150 165 182	(2) Диапазон температуры в °С/ -200+600°С -200 +800°С -200 +1150°С (только в сочетании с NiCr-Ni "K")	-
X X X	x x x x	1042 1043 2042 2043	(3) Измерительная вставка 1 x Fe-CuNi "L" 1 x NiCr-Ni "K" 2 x Fe-CuNi "L" 2 x NiCr-Ni "K"	
×	x x	3 6	(4) Диаметр D измерительной вставки в мм ∅3 мм ∅6 мм	
x x x	X X X	315 405 555 	(5) Длина измерительной вставки ML в мм (при 909742/10 ML макс. = 800 мм) 315 мм (для термометра сопротивления 902020/10	250/)
××	×	000 331	(6) Типовые дополнения без типовых дополнений 1-х измерительный преобразователь, программируемый, в типовой лист 70.7010	ыход 4 20мА / 20мА³,

	(1)		(2)	(3)			(4)		(5)	_	(6)	
Код заказа		-		-		-		-	·	/		
Пример заказа	909742/30	-	150	-	1042	-	6	-	405	/	331	_

^{3.} Диапазон измерений и выходной сигнал указать открытым текстом.