## Podcast.

## Riesgo de incendio (electricidad)

Al trabajar en el sector de la electricidad el riesgo de incendio es algo que esta muy presente. Puede ser provocado por el mal estado de las protecciones, por el mal estado de los cables o por sobre cargas. Los daños que pueden provocar son la tetanización, quemaduras e incluso la muerte.

Las formas de prevenirlo son las siguientes:

Usar el cableado, indicado para cada uso.

Instalación de protecciones con una corriente nominal inferior a la de los cables usados. Instalación de protecciones contra sobretensiones. Uso de los EPIS necesarios(guantes aislados, herramientas aisladas, botas aisladas). Trabajar sin tensión siempre y cuando sea posible, en caso de no serlo evitar siempre el contacto con la tierra

jacobo y daniel.