АКТ № 0003/R **неисправности оборудования** От « 17 » 09 202 1 г.

1. Информация об эксплуатации (заполняется представителем организации, сдающей оборудование в ремонт):		
1.1	Запрос № (ТІСКЕТ #:)	001-00-1519822
1.2	Заключение ОТС о неисправности:	Утерян доступ к администрированию ПАКа. Необходима перепрошивка.
1.3	Название организации:	ООО "ПИК Безопасности"
1.4	Адрес организации, контактное лицо и номер телефона (для отправки оборудования после ремонта):	Красноярск, ул. Алексеева, 49 ДЦ "Вертикали", оф. 7-15
1.5	Тип и модель (платформа) неисправного оборудования:	HW1000
1.6	Серийный (регистрационный, лицензионный) номер оборудования:	030-34921
1.7	Дата ввода оборудования в эксплуатацию:	
1.8	Дата обнаружения неисправности:	
1.9	Произвести гарантийный/платный ремонт:	Платный ремонт
1.10	Описание неисправности (характер неисправности, условия возникновения):	
1.11	ФИО, подпись лица:	Бегзи ЭБ.С.
2. Информация о диагностике (заполняется представителем организации, производившей диагностику):		
2.1	Место диагностики (организация):	
2.2	Дата диагностики:	
2.3	Причина неисправности:	
2.4	Гарантийный/не гарантийный случай:	
2.5	Рекомендации (ремонт, утилизация и т.п.):	
2.6	ФИО, подпись лица, производившего диагностику:	
3. Информация о ремонте (заполняется представителем организации, производившей ремонт):		
3.1	Место ремонта (организация):	
3.2	Дата ремонта:	
3.3	Проведена, если требуется, замена на изделие номер:	
3.4	Проводимые операции:	
3.5	Изделие соответствует/ не соответствует требованиям:	
3.6	ФИО, подпись лица, производившего ремонт:	

<u>Оборудование в ремонт принимается в заводской упаковке.</u> За механические повреждения, полученные во время транспортировки при отсутствии оригинальной упаковки, ОАО «ИнфоТеКС» <u>ответственности не несет</u>.