11 号线徐家汇站在建工地空压机冒烟事故

2011年4月19日16时16分,轨道交通9号线徐家汇站冒烟,市应急联动中心接到报警后,先后调派吴兴、漕河泾、东安等14个消防中队共41辆消防车、287名消防官兵赶赴现场处置。经多方侦察后确认,烟雾是由轨道交通11号线在建工地的空压机活塞螺丝松动造成的漏油经汽化所产生,因列车隧道活塞效应而导致相邻站点有烟雾流出。此次事故未造成人员伤亡和其他损失。

一、基本情况

轨道交通徐家汇站位于徐家汇商圈中心地带,为1号、9号、11号(在建)三线换乘枢纽站,附近有港汇恒隆广场、太平洋百货徐汇店、东方商厦、美罗城、第六百货商店、国际和平妇幼保健院等重点单位。其中,1号线徐家汇站共有13个出入口,地下3层,总建筑面积22800㎡;9号线徐家汇站共有4个出入口,地下3层,总建筑面积17487㎡,设有应急疏散口1个,有一条长约600m的换乘通道连接1号线;11号线徐家汇站(在建),设计地下5层。

二、处置经过

16时27分,辖区吴兴中队1号、2号、3号车到场。

吴兴1号车停靠18号出入口,组成两个战斗小组,第一小组进入内部实施火情侦察,第二小组进入内部利用室内消火栓设立分水阵地,做好战斗准备。

吴兴2号车组织搜救小组深入站内搜索人员。

吴兴3号车在18号出入口处待命。

16 时 16 分,徐汇支队全勤指挥部出动,在途中根据吴兴中 队汇报的站厅层有灰白色烟雾,无刺激性气味,未发现火源,站 内乘客情绪稳定,未发现人员受伤与被困等信息,果断命令:吴 兴中队车辆停靠 16 号出入口,东安中队车辆停靠 17 号出入口, 漕河泾中队车辆停靠 16 号出入口,梅陇中队车辆停靠 15 号出入 口,静安中队车辆停靠 18 号出入口,长宁中队车辆停靠 15 号、 17 号出入口,实施分兵把守,并要求迅速组织力量加强火情侦 察和人员搜救。

16 时 35 分, 徐汇支队全勤指挥部到场, 迅速成立现场作战 指挥部。根据侦察小组反馈情况, 发现连通 11 号线在建工地的 一卷帘门有烟雾散出,遂命令侦察小组强行破拆,进入 11 号线 在建工地展开侦察。

16 时 50 分,总队全勤指挥部到场,徐汇支队全勤指挥部移交指挥权。现场作战指挥部将现场战斗人员分为两个战斗小组,一组继续在 9 号线内部进行细致搜索,另一组进入 11 号线在建工地进行搜索,并命令其余未到场车辆返队。

16 时 55 分, 侦察小组在 11 号线最底端发现正在冒烟的故障空压机,遂在工作人员的协助下排除隐患。

17时01分,火灾报熄灭。

17 时 10 分, 所有参战力量返队。

三、分析点评

- (一)调研熟悉需要进一步加强。此次事故处置反映出辖区 中队对在建轨道交通工地的调研还不够深入细致,单位信息掌握 还不够全面。
- (二)与相关部门协调需要进一步强化。此次事故报警地址为轨道交通9号线徐家汇站,首批力量到场后无法寻找到火源,且在9号线周围及站台上无法掌握11号线内部情况,前期火情侦察花费时间较长。11号线在建工地结构较复杂,事故地点位于地下五层,最后在施工方带领下才发现故障空压机。
- (三)力量调集需要进一步完善。要完善大型灾害事故处置 的车辆集结预案,选择合理的救援车辆集结区域,加强现场调控。