

# PV de séance

# diplôme

# Procès-verbal du 30.08.2023

# **Présents**

- M. Castoldi
- M. Ricchieri

### État des lieux

PCB monté, hardware testé à 75%

#### Problèmes rencontrés

Courant dans les LEDs de puissance moins élevé que prévu (1A au lieu de 1.5)

# Solutions proposées

Effectuer des mesures pour connaître l'origine du problème

# Décisions prises

Ne pas mettre la priorité sur le courant des LEDs

#### Suite du projet / objectifs - jusqu'au mercredi 23 août

Finir de tester le hardware et programmer les éléments essentiels

# Prochaine réunion :

06.09.2023, 15h15, ETML-ES

# Destinataires de ce PV

Serge Castoldi

Lausanne le 23.08.2023

Meven Ricchieri

