Blade: BAR_USC; Section 0.000:

Legend:
- ● CG: Mass Center
- ■ NA: Neutral Axes
- ◆ SC: Generalized Shear Center

Colorbar labels:
- glass_triax
- glass_biax
- carbon_uni_industr
- glass_uni
- Adhesive
- Gelcoat

Axis labels: x, m (horizontal); y, m (vertical)