Blade: BAR1; Section 0.000:

Legend:
- CG: Mass Center
- NA: Neutral Axes
- SC: Generalized Shear Center

Colorbar categories:
- glass_triax
- glass_biax
- glass_uni
- Adhesive
- Gelcoat

Axis labels: x, m (horizontal); y, m (vertical)