Blade: BAR_USC; Section 0.034:

Legend:
- CG: Mass Center
- NA: Neutral Axes
- SC: Generalized Shear Center

Colorbar categories:
- glass_triax
- glass_biax
- carbon_uni_industr
- glass_uni
- Adhesive
- Gelcoat

Axis labels: x, m; y, m