Blade: BAR4; Section 1.000:

- ● CG: Mass Center
- ■ NA: Neutral Axes
- ◆ SC: Generalized Shear Center

Colorbar legend (top to bottom):
- medium_density_f...
- glass_triax
- glass_biax
- carbon_uni_indust...
- glass_uni
- Adhesive
- Gelcoat

Axis labels: x, m (horizontal); y, m (vertical)