

# **RELATÓRIO DE NPI**

FR455

## **REFERÊNCIAS BÁSICAS**

CÓD. PRODUTO: 84225 DESCRIÇÃO: BLA BLA

Nº OP: 2222 CLIENTE: GEMALTO DO BRASIL CARTOES E TERMINAIS

QTDE TOTAL OP: 1 QTDE NPI: 1 DATA: 2022-11-21

	APRE	SENTAÇÃO DO NPI		
Aplicação do Produto: product 1254		Classe (IPC-A-6	10):	
Documentação está Ok : SIM		Falta o documer	Falta o documento de:	
Item possui revisão anterior: SIM		Qual cód.?		
Origem do Stencil?		Data de chegad	Data de chegada: 2022-11-29	
Etiquetas do cliente? SIM		Quant. Etiquetas	Quant. Etiquetas:	
Tipo de Liga: Lead free		Instr. de Montag	Instr. de Montagem Especial? SIM	
Os componentes possuem especific	cações quanto à altura, clinc	he ou ângulo?		
Todos os cabos contêm suas espec □	ificações?			
Existem especificações e desenhos	de montagem do produto?			
Existem especificações e desenhos	de montagem do produto?			
☐ Embalagem é pertencente ao Cliente?				
	Eta	ipas produtivas:		
☑ SMT Bottom	✓ Mont. PTH	▼ Teste	□ ОВА	
☑ SMT Top	✓ Mont. Lean	<b>☑</b> ICT	✓ Certificado de Qualidade	
<b>⋈</b> AOI	<b>⊘</b> Verniz	☐ Gravação		
Outros				
	Açõ	ões de melhoria:		
desenvolver gabarito	<b>▽</b> recolher documentação	painelizar	☐ Solicitar teste (doc, jiga licença p/ Sist. Operacional)	
Comentários quanto a anresentação	o do novo produto: tost			

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO					
Organizador (Eng. de Produto): Ana Paula Jahnz	Data: 2022-11-29				
Participantes:					
Eng. de Processo PTH: Anouar	Eng. de Teste: Herbert Chaves de Lima				
Eng. de Processo SMT: Diogo Pereira	Comercial: Leticia Fernanda				
Eng. da Qualidade: Alessandra Gomes	Outros: Ageu Reis de Paiva				
	REALIZAÇÃO DO NPI				
	ALMOXARIFADO				
Responsável : Wajdi Ben Helal	Data: 2022-11-29				
Atividade: Se	paração de materiais no almoxarifado				
▼ Foi identificadodd alguma divergência de materiais?					
✓ Algum componente será montado sob desvio?					
Comentários quanto a apresentação do novo produto: test					
	MONTAGEM SMT				
Run10 nº.: 2					
EXE	CUÇÃO DA MONTAGEM SMT				
Responsável : Wajdi Ben Helal	Data: 2022-11-29				
	Atividade: Printer				
Stencil: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria? ☑					
Tipo de insumo aplicado?					
Tipo de apoio utilizado na Printer?					
Inspeção por SPI? □					
Serigrafia: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?					
Ativ	idade: Inserção automática				

Em qual linha foi realizado o NPI?				
Inserção do Bottom: algum problema ou oportunidade de melhoria? $\hfill\Box$				
Inserção do Top: algum problema ou oportunidade de melhoria? $\Box$				
Atividade: Reflow e Inspeção				
Perfil: foi utilizado o perfil "padrão"? □				
Se NÃO, informar nome do perfil utilizado:				
Realizado inspeção visual? □				
Utilizado Raio-X? * □				
Atividade: Router				
Utilizado base dedicada ou pinos de apoio durante NPI?	Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?			
VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM SMT (RUN10)				
Responsável : Wajdi Ben Helal	Data: 2022-11-29			
VERIFICAÇÃO PARCIAL - MONTAGEM SMT				
Seq. de Placas (número de OK/FALHA série)	Descrição da Falha			
Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem SMT:				
Houve problemas críticos?				
Gerado documento devido a problemas?				
Verificação da Montagem SMT				
Validado por:	Junto com:			
MONTAGEM THT/LEAN				
Run10 nº.:				
EXECUÇÃO DA MONTAGEM THT/LEA	N			
Responsável: Wajdi Ben Helal	Data: 2022-11-29			
Atividade: Pré forma				
Foi identificada alguma dificuldade de pré formatação? □				

Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? □		
Atividade: Cablagem		
As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador?		
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?		
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?		
Atividade: Pré compor		
Houve alguma dificuldade na depainelização? □		
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?		
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?		
Atividade: Compor		
Foi identificado algum problema durante a montagem?		
Se foi utilizado pallet seletivo, ele atendeu ao processo?		
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?		
Atividade: Soldar PTH/Inspeção		
Foi identificado algum problema durante a operação de montagem?		
A atividade de Touch up será necessário?		
O layout da placa facilita a operação de ressolda?		
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?		
Atividade: Montagem Mecânica/Montagem Final		
Todos os componentes contêm suas especificações? □		
As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador?		
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?		

Existe a aplicação de verniz no produto?					
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? □					
VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM THT/Lean (RUN10)					
Responsável: Wajdi Ben Helal	Data:				
VERIFICAÇÃO PARCIAL - MONTAGEM THT/LEAN					
Seq. de Placas (número de oK/FALHA série)	Descrição da Falha				
Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem THT/Lean: test					
Houve problemas críticos? 1					
Gerado documento devido a problemas? <b>▼</b>	Doc.:				
APROVADO					
Validado por: Nilson Ishikawa	Junto com: Nilson Ishikawa				
TESTES					
Run10 nº.:					
EXECUÇÃO DO TESTE					
Responsável: Wajdi Ben Helal	Data:				
EXECUÇÃO DO TESTE					
	Qual tipo de teste é realizado?				
Qual tipo de teste é realizado?					
Qual tipo de teste é realizado?  Testes/Jiga desenvolvido por? OUTROS CLIENTE					
Qual tipo de teste é realizado?  Testes/Jiga desenvolvido por? OUTROS CLIENTE  ✓ Cliente acompanhou o processo de implementação dos testes?					
Qual tipo de teste é realizado?  Testes/Jiga desenvolvido por? OUTROS CLIENTE  ☑ Cliente acompanhou o processo de implementação dos testes?  ☐ Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?					
Qual tipo de teste é realizado?  Testes/Jiga desenvolvido por? OUTROS CLIENTE  ☑ Cliente acompanhou o processo de implementação dos testes?  ☐ Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?  ☐ Jiga e/ou dispositivos de Testes podem causar algum "choque mecânico"?					
Qual tipo de teste é realizado?  Testes/Jiga desenvolvido por? OUTROS CLIENTE  ☐ Cliente acompanhou o processo de implementação dos testes?  ☐ Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?  ☐ Jiga e/ou dispositivos de Testes podem causar algum "choque mecânico"?  ☐ Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?	Data: 2022-11-29				
Qual tipo de teste é realizado?  Testes/Jiga desenvolvido por? OUTROS CLIENTE  ☑ Cliente acompanhou o processo de implementação dos testes?  ☐ Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?  ☐ Jiga e/ou dispositivos de Testes podem causar algum "choque mecânico"?  ☐ Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?  RESULTADOS DO TESTE					
Qual tipo de teste é realizado?  Testes/Jiga desenvolvido por? OUTROS CLIENTE  ☑ Cliente acompanhou o processo de implementação dos testes?  ☐ Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?  ☐ Jiga e/ou dispositivos de Testes podem causar algum "choque mecânico"?  ☐ Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?  RESULTADOS DO TESTE  Responsável: Wajdi Ben Helal					
Qual tipo de teste é realizado?  Testes/Jiga desenvolvido por? OUTROS CLIENTE  ☐ Cliente acompanhou o processo de implementação dos testes?  ☐ Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?  ☐ Jiga e/ou dispositivos de Testes podem causar algum "choque mecânico"?  ☐ Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?  RESULTADOS DO TESTE  Responsável : Wajdi Ben Helal  VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DO  Seq. de Placas (número de	) TESTE				

Run10 nº.:

Responsável : Wajdi Ben Helal Data: 2022-11-29

### Atividade: Embalagem

☐ Há necessidade de etiqueta ESD?

Qual tipo de embalagem será utilizado?

Como a embalagem será fechada?

## REUNIÃO DE FECHAMENTO (report de mudanças e validação final)

Organizador (Eng. da Qualidade) : Ana Paula Jahnz Data: 2022-11-29

#### Participantes:

Eng. de Processo PTH: Anna Paulla da Rocha CRISTIAN AUGUSTO DE MACEDO E LIMA

Eng. de Teste: Adriana F. de Lima Jeremias

Eng. de Processo SMT: João Ramiro

Diogo Pereira

PCPM: ADRIANA FERREIRA

Eng. de Produto: Ageu Reis de Paiva

Outros: Adriana F. de Lima Jeremias

#### **ANÁLISE CRÍTICA:**

Responsável Eng. de Processo: (autorização de mudanças)

# Wajdi Ben Helal

Data hora enviar : 2022-11-29 14:20-42 Data hora aprovada : 2022-11-29 14:21:87

## PARECER FINAL STATUS

**APROVADO** 

Com restrições? SIM

Implementação de: test

Responsável Eng. da Qualidade: (parecer final) (autorização de mudanças)

Wajdi Ben Helal

Novo Run10 é possível? \*outra tentativa imediata para nova análise crítica SIM

Data hora enviar : 2022-11-29 14 20 57 Data hora aprovada : 2022-11-29 34:21:42