


Fig.1: ROBOT INDUSTRIEL M20i A



L'étude portera plus particulièrement sur <u>l'ensemble Pince/Rotor/Poignet du robot.</u>

Présentation générale du produit et principe de fonctionnement


a) Principe de fonctionnement du robot.

On distingue trois composants principaux pour caractériser un robot (fig.3):

- <u>La structure mécanique</u> (bras articulé): il varie par sa taille, sa vitesse, sa puissance, sa précision. Il peut positionner et orienter un outil porté par son extrémité, de manière précise.
- <u>L'armoire de commande</u> (le calculateur) : c'est le cerveau du robot et permet de convertir les consignes reçues en mouvements précis.

• <u>Le langage de programmation</u> : c'est l'interface de base qui permet à l'utilisateur de convertir les consignes (en général des commandes cartésiennes) en données exploitables par les moteurs, vérins hydrauliques et autres composants du robot.

L'organe terminal (poignet) porte l'outil de travail qui dépend des tâches que l'on désire réaliser. Il s'agit souvent de pinces à deux ou trois doigts que l'on nomme préhenseurs (**fig.2**). La plupart du temps, ces préhenseurs sont amovibles et peuvent être remplacés à la demande par d'autres outils (perceuse, ponceuse...).






Fig.3


À l'image du bras de l'homme, un robot industriel est la plupart du temps composé de 6 axes (6 degrés de liberté)

- 3 axes principaux qui servent au positionnement du bras, constituent le " porteur " du robot.
- 3 axes secondaires qui servent à orienter et déplacer l'outil de travail en bout de bras (comme la main). Ils forment l'organe terminal du robot et donnent la faculté d'orientation (**fig.4** page 4/23).

b) Présentation générale du produit

Le Fanuc M20i A est un bras de robot articulé de 6 axes contrôlés. Il est capable de fortes accélérations. Il offre une grande flexibilité pour des applications requérant jusqu'à 20 kg de charge embarquée au poignet. Sa grande enveloppe de travail en fait l'un des robots les plus utilisés pour les opérations de manutention.

Mouvements possibles des différents axes du robot M20i A



Description des différents axes (fig.2 et fig.4)

Axes de rotation	Notation	Emplacement	Type de mouvement
Axe 1 (J1)	B0/B1	Base/Bras1	Rotation pivot (+/- 185°)
Axe 2 (J2)	B1/B2	Bras1/Bras2	Rotation pivot (+160°, - 100°)
Axe 3 (J3)	B2/B3	Bras2/Bras3	Rotation pivot (+273°, -185°)
Axe 4 (J4)	B3/B4	Bras3/Bras4	Rotation pivot (+/- 200°)
Axe 5 (J5)	B4/B5	Bras4/Bras5 (Poignet)	Rotation pivot (+/- 140°)
Axe 6 (J6)	B5/Axe6	Bras5/Axe6 (Rotor)	Rotation pivot (+/- 450°)

La majorité des robots se contente d'exécuter des consignes, mais de plus en plus de technologies annexes permettent un apprentissage de l'environnement et optimisent la précision des robots industriels. Par exemple, coupler un robot avec un système de vision 2D/3D (fig.5).

c) Présentation du système iRvision






Fig.5

Le système iRvision est un package prêt à l'emploi, équipé d'une caméra laser industrielle (**fig.5**). (Voir DT1 page 7/23).


• Fonctions du système iRvision pour les robots :

L'option de robot avec le système iRvision fournit des solutions pour :

- Le tri, la prise et le placement précis de pièces non rangées sur un convoyeur.
- La localisation des pièces quelle que soit leur taille, leur forme ou leur position. C'est la clé pour une productivité accrue.


Le cahier des charges fonctionnel (c.d.c.f.) impose de prendre en compte l'encombrement dimensionnel de ce matériel pour l'installer sur le robot.

d) Diagramme FAST partiel de la fonction principale FP1 : Manipuler une pièce.



FONCTION TECHNIQUE	ÉLÉMENTS LA RÉALISANT	DESCRIPTION
FT11	Pince	Choix de la pince en fonction de : - Taille et géométrie de la pièce à déplacer. Critères : - Capacité d'ouverture - Effort de serrage
FT12	Bras articulé	
FT13	Calculateur	

DOSSIER TECHNIQUE





1	Plaque Support Laser	Alliage d'aluminium
3	Vis CHC M8 x 16 - 5,8	
2	Vis CHC M6 x 20 - 8,8	
3	Vis CHC M5 x 20 - 5,8	
2	Axe de positionnement Ø5 X 17	
1	Grille de protection	
1	Camera V-500iA3DL	
Nbre	Désignation	Observations
	2 3 2 1	3 Vis CHC M8 x 16 - 5,8 2 Vis CHC M6 x 20 - 8,8 3 Vis CHC M5 x 20 - 5,8 2 Axe de positionnement Ø5 X 17 1 Grille de protection 1 Camera V-500iA3DL


Echelle 1:2 Format A4V

SYSTÈME IRVISION (CAMÉRA)

DT1







MONTAGE MÉCANIQUE D'UN OUTILLAGE SUR LE POIGNET DU ROBOT

