
Material extrusion


FDM - Fused Deposition Modeling

FFF - Fused Filament Fabrication



Het proces

- 1. Filament door extruder naar printkop (nozzle).
- Gesmolten materiaal wordt via de nozzle laag voor laag opgebouwd.
- Het materiaal koelt snel af en hard uit, hierop hecht de volgende laag totdat het object compleet is.



De nozzle:

- Bepaald de resolutie, materiaal en tijd
- Diameter meestal tussen de 0.1 en 0.4mm
- Verschillende types en vormen

Meestal beweegt de nozzle alleen over de X- en Y-as. Het build platform beweegt over de Z-as.



	Brass	Plated Brass	Stainless Steel	A2 Tool Steel	Hardened Steel	Vanadium
Mohs (Scale of hardness)	3.0	5.0	5.0	5.5	7.8	6.0
Sizes	0.2 - 0.8 (mm)	0.2 - 1.2 (mm)	0.2 - 0.5 (mm)	0.4 - 0.8 (mm)	0.4 - 0.8 (mm)	0.2 - 1.8 (mm)

Materialen

- Welke materialen zijn er
- Wat zijn de voor en nadelen van deze materialen



ABS (acrylonitrile butadiene styrene)	PET (Polyethylene terephthalate)	PETG (polyethylene terephthalate glycol)
Voordelen - Sterk - Slagvast - Hittebestendig Nadelen - Meer krimp en warping - Vereist verwarmd printbed	Voordelen - Recyclebaar - Sterk - Vochtbestendig - Schokbestendig - Kan bewerkt worden en geverfd Nadelen - Gemiddeld hittebestendig tot 70C - Door glans zijn details lastig te zien	Voordelen - Sterk - Flexibel - Hitten en chemisch bestendig - Minder vervorming dan ABS Nadelen - Kan niet goed tegen UV licht - Krassen zijn snel zichtbaar
TPU (thermoplastic polyurethane)	PVA (polyvinyl alcohol)	HIPS
		(high impact polystyrene)

PC (Polycarbonaat)	ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate)	ULTEM Hars van Polyetherimide
Voordelen - Sterk - Slagvast - Hoge Hittebestendig 150C - Vlamvertragend Nadelen - Hoge printtemperatuur 260-300C - Gevoelig voor vocht - Trekt snel krom	Voordelen - Goed tegen UV en regen - Glad oppervlakte - Hoge Hittebestendig - Kleurvastheid Nadelen - Hoge printtemperatuur 240-2600C - Trekt snel krom - Duur en lastiger te kopen	Voordelen - Stress bestendig - Sterk - Hittebestendig - Kan tegen meeste chemicaliën Nadelen - Komt veel gas vrij tijdens printen - Moeilijk om mee te printen
Nylon (Polyamide)	Composietmaterialen (met hout, koolstofvezel, metaalpoeders)	PLA (Polylactic Acid)
Voordelen - Kan worden gecoat, geverfd en geschilderd - Hoge treksterkte - Hittebestendig en flexibel Nadelen - Heeft een bepaalde geur - Kunnen krassen vormen tijdens printen	Voordelen - Verbeterde sterkte - Licht gewicht - Verbeterde mechanische eigenschappen - Uniek uiterlijk - Beter te bewerken - Verhoogde Hittebestendig Nadelen - Slijtage nozzle printer - Kans op verstopping, moeilijk te printen	Voordelen - Eenvoudig te printen (makkelijkste) - Biologisch afbreekbaar - Weinig geur - Veel verschillende varianten - Weinig vervorming Nadelen - Lage hittebestendigheid 60C - Broos - Niet geschikt voor buiten - Moeilijk te bewerken

Toepassingen

- Prototypeontwikkeling
- Industriële componenten
- Medische toepassingen
- Huiselijke en doe-het-zelf projecten
- Kunst en mode
- Architecturale maquettes

