VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Principy a návrh IoT systémů
Projekt č. 1

1 Technická zpráva

1.1 Manuál

Jsou odevzdány 2 soubory. Každý tento soubor koresponduje s jedním mikrokontrolérem.

- sensor_main.c
- server_main.c

1.1.1 Webserver

Webserver je nakonfigurován na fungování na defaultních hodnotách knihoven, tedy funguje na adrese:

```
192.168.4.1::80
```

Wifi se dělá podle defaultního konstruktéru, tedy má následující parametry:

```
ssid = "ESP32-Web"
password = "esp32password"
```

1.1.2 Senzor

Senzor byl celkem oříšek. Pokusil jsem se jej udělat jako na cvičení, ale to mi z nějakého důvodu nefungovalo, tak jsem se po noci utrpení rozhodl použít externí knihovny. Použil jsem následující repozitář:

```
https://github.com/UncleRus/esp-idf-lib.git
```

Z něj jsem použil 3 knihovny:

- One wire knohivna pro komunikaci s dallasem
- DS18X20 knihovna pro ovládání dallasu
- esp_idf_lib_helpers pomocná knihovna pro ostatní knihovny

Je nutné být v adresáři projektu, poté stačí zadat následující příkazy, které naklonují repozitář a zkopírují z něj použité knihovny.

```
cd template-app/components
git clone https://github.com/UncleRus/esp-idf-lib.git tmp-lib
mv tmp-lib/components/esp_idf_lib_helpers .
mv tmp-lib/components/onewire .
mv tmp-lib/components/ds18x20 .
rm -rf tmp-lib
```

Poté je ještě nutné přidat do CMake následující řádek:

```
set(EXTRA\_COMPONENT\_DIRS components)
```

Po přidání knihoven je senzor při správném zapojení funkční a posílá data na server. Taky je nutnost změnit mac adressu serveru při změně mikrokontroleru. Tato adresa je uložená v proměnné receiver_mac, na řádku 30.

```
uint8_t receiver_mac[] = \{0x7C, 0x9E, 0xBD, 0xF4, 0x5C, 0x41\};
```