
PS2
PS1
J1
wire entry
J2
J3
J4
J5
J6
J11
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C38
C39
C40
C41
C126
C127
C128
C129
D4
D5
D6
D7
D8
D9
F2
U1
U2
U4
U9
U29
U30
U31
U32
U43
U44
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
M3 NYLON ONLY
M3
FIDUCIAL
TP6
TP25
TP26
TP30
TP37
TP16
TP17
sw_n_ha
p_ha
ocp_kelvin_p
hot5
les_ret
v15_ls
pwm_lb


DANGER: MAINS AND 400 V DC
HOT SECTIONS ARE NOT EARTHED

TEMPER POWER STAGE 120V
NATIVE−21 REV A 2026−10

PE

H2−H7: NYLON SCREWS, WASHERS
AND STANDOFFS ONLY