



- 2. Покрытие платы HASL.
- Место для маркировки.
- Требование к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.

Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.

 6 ± 1.0

- Элементы поз.31,33,39,41,43,45,55,57,59 устанавливать до упора в плату.
- Для элементов поз.51 запаять по два держателя поз.59.
- 8. Остальные TT по ОСТ4 ГО.070.015.

- * Размеры для справок.

					2.140.708 СБ			
0						Лит	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Щеблыкин М.		05.04.17	Плата ВР2 02v6			
Проверил		Вершинин А		05.04.17	,,,,a,,,a			
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.		Назаренко А.		05.04.17		000 "Прософт-Системы"		
Уmt	3 .	Чирков А.Г.						

Копировал

Формат