

2. Покрытие платы HASL.

n.3 2 шт.

- . 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз.13,15,39,41,43 устанавливать до упора в плату.
- 5. Для элементов поз.35 запаять по два держателя поз.43.
- 6. Элементы поз. 29 и 31 перед пайкой закрепить саморезами поз.4.
- 7. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 8. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015

1. *Размеры для справок.

т. Т изперы отт спривок.								
					ПБКМ.426499.002 СБ			
0						Литера	Масса	Масштаδ
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата ВР2 02v4			
Разраб.		Щеблыкин М.В.	West	13.03.15	11/141114 DFZ_UZV4			
Проц	В.	Вершинин А.С.		13.03.15				
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист Листов 1		nb 1
Н.контр.		Назаренко А.Н.	StoA	13.03.15		000 "Прософт-Системы"		
Утв.		Чирков А.Г.						