

- 3 Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4 Место для маркировки.
- 5. Требование к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
- 6. Элементы поз.31,33,39,41,43,45,55,57,59 устанавливать до упора в плату.
- 7. Для элементов поз.51 запаять по два держателя поз.59.
- 8. Остальные TT по ОСТ4 ГО.070.015.

- * Размеры для справок.
- 2 ΠΟΚΡΙΙΜΙΑ ΡΑΘΙΚΙ ΗΔ S

	Ποκμ	пытие платы	HASL.							
					2.140.708 СБ					
0						,	Лит		Масса	Масштаδ
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	5 550 66 ¢					
Разраб.		Щеблыкин М.		05.04.17	Плата ВР2 02v6					
Пра	оверил	Вершинин А		05.04.17	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				_	
Т. контр.						/lucm			Листов 1	
					·				·	
Н. контр.		Назаренко А.		05.04.17		000 "Прософт-Системы"				
Ути	<i>В.</i>	Чирков А.Г.								

Копировал

Формат