


- 1. *Размеры для справок.
- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз. 67, 68, 69, 70, 71 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91: поз.8, 44 вариант 200.00.00.00
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
- 7. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015
- 8. Место для маркировки

				2.141.036 СБ			
Раз _і Проі	раб.	№ докум Кужбанов М.Е. Вершинин А.С.	Дата 1.10.18	Плата BSK_02v4 прм16/прд16 Сборочный чертеж	/lumepa M	lacca /lucmot	<u>Μасштаδ</u>
	энтр.	Назаренко А.Н. Чирков А.Г.			000 "Прософт-Системы"		



Лист № доким

Подп.

2.141.036 СБ