


- 1. *Размеры для справок.
- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз. 67, 68, 69, 70, 71 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91: поз.8, 44 вариант 200.00.00.00
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
- 7. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015
- 8. Место для маркировки

					2.141.036 СБ			
0						Литера	Масса	Масштаδ
Изм	. Лист	№ докум	Подп.	Дата	Πασπα ΡΟΚ Ω2ν/			1
Разраб. Пров.		Кужбанов М.Е.		1. 10. 18	Плата BSK_02v4			1
		Вершинин А.С.			прм16/прд16 Сборочный чертеж			1
Т.контр.		,			Сборочный чертеж	Лист 1	Листо	в 2
Н.контр. Утв.		Назаренко А.Н.				000 "Прософт-Системы"		
		Чирков А.Г.						



Лист