

ABAHT KBN v3.1 CG





- 4. Три провода поз.81 длиной 10см заплести косичкой. Распаять в отверстия 1–3. Свободные концы зачистить на 5мм и облудить.
- 5. Перевить два провода поз.81 длиной 10см. Распаять в отверстия 11 и 12. Свободные концы зачистить на 5мм и облудить.
- 6. Перевить два провода поз.81 длиной 10см. Распаять в отверстия 7 и 8. Свободные концы зачистить на 5мм и облудить.
- 7. Перевить два провода поз.81 длиной 10см. Распаять в отверстия 9 и 10. Свободные концы зачистить на 5мм и облудить.
- 8. Элементы поз. 43, 53, 55 устанавливать до упора в плату.
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 7. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015

- 1. *Размеры для справок.
- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.

	0 / 0	no amamocor	··								
-					АВАНТ БВП	АВАНТ БВП v4.1 СБ					
0						Литера		Масса	!	Масштаδ	
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата BVP 04v1						
Разраб.		Щеблыкин М.В.		05.12.13	TITIUITIU DVP_U4VT						
Про	ъв.	Вершинин А.С.									
T.KC	онтр.				Сборочный чертеж	Лис	ТП	Лu	стов	} 1	
Н.контр.		Назаренко А.Н.				000 "Прософт-Системы"					
Чтĥ		Υυρκοβ Δ Γ				1					