

- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Удалить с платы элементы:
 - a) VD3-VD6;
 - δ) VD10-VD14,R2-R6;
 - в) R20,C4, провод запаянный в отверстия 9 и 10.
- 5. Резистор R1 установить на место R6, светодиод VD17- на место VD14.
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 7. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015.

					БВП v4.2 доработка P400м в P3CK СБ					
1						Ли	тера	Мα	ιςςα	Масштаδ
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата БВП 04v2					
Разраб.		Щеблыкин М.В.		12.05.14	TITIUITIU DDIT U4VZ					
Про	В.	Вершинин А.С.								
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист		Листов 1		
Н.контр.		Назаренко А.Н.				000 "Прософт-Системы"			истемы"	
Утв.		Чирков А.Г.								