

- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Удалить с платы элементы VD3–VD5,VD10–VD14,R2–R6,R20,C4, провод запаянный в отверстия 9 и 10. 5. Резистор R1 установить на место R6, светодиод VD17– на место VD14.
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 7. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015.

					БВП v4.2 доработка P400м в P3CK СБ			
0						Литера	Масса	Масштаδ
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата БВП 04v2			
Разраб.		Щеблыкин М.В.		08.04.14	TITIUITIU DDIT U4VZ			
Пров.		Вершинин А.С.						
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист Листов 1		
Н.контр.		Назаренко А.Н.				000 "Прософт-Системы"		
Утв.		Чирков А.Г.						