
97 1501717



- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Требование к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
- 5 Место для маркировки.
- 6. Элементы поз.2,3,8,10,25,26,29,44,45,46 устанавливать до упора в плату.
- 7. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:

поз. 7,16,17,33 – вариант 180.00.0000.00.00

поз.6 – вариант 200.00.0000.00.00

поз.30,31,32 — вариант 220.03.0402.00.00

8. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

- 1. * Размеры для справок.
- 2. Покрытие платы HASL.

					2.141.057 СБ				
0					_	Лит	7	Масса	Масштаδ
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата				
Разраб.		Щеблыкин М.		10.07.18	. ,, , =, = .				
Проверил		Вершинин А		10.07.18	FIBER-E1-PWR 02				
Т. контр.					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Лист		Листов 1	
Н. контр.		Назаренко А.		10.07.18		000 "Прософт-Системы"			
Утв.		Чирков А.Г.							

Копировал

Формат