

- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
- 5. Элементы поз. 2,3,8,10,25,26,29,44,45,46 устанавливать до упора в плату
- 6. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:

поз. 7,16,17,33 — вариант 180.00.0000.00.00

поз. 6 — вариант 200.00.0000.00.00

поз. 30, 31, 32 – вариант 220.03.0402.00.00

- 7. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015
- 8. Разъемы X1, X2 паять после закрепления саморезами поз. 47
- 9. Шайбы поз. 48 устанавливать в соответствии с рис. 1

## 1. \*Размеры для справок.

<i>'</i> . <i>'</i>	u 5/ /t	-pbr Griri eripo								
					2.141.057 СБ					
0							Литера Ма		Масса	Масштаδ
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата FIBER-E1-PWR 01v2					
Разраб.		Кужбанов М.Е.		04. 10. 19	////d///d / //////////////////////////					
Пров.		Вершинин А.С.								
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист 1		Листов 1		
Н.контр.		Назаренко А.Н.				000 "Прософт-Системы"				
Утв.		Чирков А.Г.								