
## 97 LES.041.2



- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Требование к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 5. Элементы поз.23,25,35,37,41,43,49,51,53 устанавливать до упора в плату.
- 6. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:

поз.5,7,33,65 – вариант 180.00.0000.00.00

поз.31 – вариант 200.00.0000.00.00

------

поз.57 — вариант 140.02.0206.00.00

поз.59,61 - вариант 220.03.0402.00.00

7. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

- 1. \* Размеры для справок.
- 2. Покрытие платы HASL.

	· · · · ·										
					2.140.237 СБ						
0					_	Лит		,	Масса	Масштаδ	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата						
Разраб.		Щеблыкин М.		<i>30.05.16</i>							
Проверил		Вершинин А		<i>30.05.16</i>	FIBER-E1-PWR_01v0						
Т. контр.					<u> </u>	Лист			Листов 1		
Н. контр.		Назаренко А.		<i>30.05.16</i>		000 "Прософт-Системы"					
Утв.		Чирков А.Г.									

Копировал

Формат