





- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
- 5. Элементы поз.5,7,13,21,23 устанавливать до упора в плату.
- 6. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137—91: поз. 11,17,27,29— вариант 180.00.0000.00.00; поз. 31— вариант 140.02.0206.00.00.
- 7. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015

1. *Размеры для справок.

і. Ризмеры оля сприоок.										
					2.140.452 СБ					
2						Λu	терс	ı /	Масса	Масштаδ
Изм.		№ докум	Подп.	Дата	Плата FP 01v3					
Разраб.		Щеблыкин М.В.		24.05.18	רווועוווע וד_טועט					1.5:1
Про	в.	Вершинин А.С.		24.05.18						
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист			Листов 1	
Н.контр.		Назаренко А.Н.		24.05.18		000 "Прософт-Системы"				ІСТЕМЫ"
Утв.		Чирков А.Г.								