

## BAHT PI-O1 VI3 CE





- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз.11,15,17,25,43 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91: поз.5,7,21,23,31 - вариант 180.00.0000.00.00; поз.35 - вариант 140.02.0206.00.00.
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 7. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015

