



Schematic Name = B - INPUT Schematic Path = /A1/B2



0				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Schematic Name = B - INPUT Schematic Path = /A1/B3




<ore Design>

0				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

2.140.818 33


Лист

Schematic Name = B - INPUT Schematic Path = /A1/B4




0				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Schematic Name = B - INPUT Schematic Path = /A1/B5




0				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Schematic Name = B - INPUT Schematic Path = /A1/B6




0				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Schematic Name = B - INPUT Schematic Path = /A1/B7



0				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Schematic Name = B - INPUT Schematic Path = /A1/B8



<Core Design>


0				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

2.140.818 ЭЗ

Лист


10

Schematic Name = B - INPUT Schematic Path = /A2/B2




0				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Schematic Name = B - INPUT Schematic Path = /A2/B3




0				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Schematic Name = B - INPUT Schematic Path = /A2/B4




0				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Schematic Name = B - INPUT Schematic Path = /A2/B5




0				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Schematic Name = B - INPUT Schematic Path = /A2/B6




0				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Schematic Name = B - INPUT Schematic Path = /A2/B7




0				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Schematic Name = B - INPUT Schematic Path = /A2/B8



0				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Schematic Name = C - TEST Schematic Path = /C1



0				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата