

- 2. Покрытие платы HASL
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз. 27,29,31 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:

поз.44 — вариант 220.03.0402.00.00;

поз.45 — вариант 200.00.0000.00.00.

- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 7. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015


## 1. \*Размеры для справок.


					ПБКМ.426439.004 СБ				
1						Лите	гра	Масса	Масштаδ
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата КПРД 03v2				
Разраб.		Щеблыкин М.В.	West	12.04.16	ПЛИПИ МПРД UJVZ				
Про	<i>В.</i>	Вершинин А.С.	B	12.04.16					
T.KI	энтр.				Сборочный чертеж	Лисп	7 1	Лист	ob 3
Н.контр.		Назаренко А.Н.	StoA	12.04.16		000 "Прософт-Системы"			
Уml	3.	Чирков А.Г.							

1 Изм Лист № доким Подо Пата

ПБКМ.426439.004 СБ

## 12 DEKW 7507 CP





## Таблийа 1. Зависимость резисторов от управляющего напряжения

	110B	220B					
1–8 команды							
R10,R22,R28,R34,R40,R46,R52,R58	MF-2 470	SQM 5.1k					
R6,R18,R24,R30,R36,R42,R48,R54	1.2k	1k					
9-16 команды							
R16,R64,R70,R76,R82,R88,R94,R100	MF-2 470	SQM 5.1k					
R12,R60,R66,R72,R78,R84,R90,R96	1.2k	1k					