

- 2. Покрытие платы HASL
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз. 27,29,31 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:
 - поз.44 вариант 220.03.0402.00.00; поз.45 — вариант 200.00.000.00.00.
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 7. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015


1. *Размеры для справок.


1. Tusticpul etin cripuoen.										
					ПБКМ.426439.004 СБ					
2						Лите	ра	Масса	Масштаδ	
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата КПРД 03v2					
		Щеблыкин М.В.	West	14.09.16	ΠΠΩΠΙΩ ΚΠΡΉ ΟΌΝΖ					
Про	В.	Вершинин А.С.		14.09.16						
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист 1		Листа	Листов 3	
Н.контр.		Назаренко А.Н.	StoA	14.09.16		000 "Прософт-Системы"				
Уmb	7.	Чирков А.Г.								

2 Изм Лист № доким Подп Лата

ПБКМ.426439.004 СБ

12 DEKW 7507 CP





Таблийа 1. Зависимость резисторов от управляющего напряжения

	110B	220B						
1-8 команды								
R10,R22,R28,R34,R40,R46,R52,R58	MF-2 470	SQM 5.1k						
R6,R18,R24,R30,R36,R42,R48,R54	1.1k	1k						
9-16 команды								
R16,R64,R70,R76,R82,R88,R94,R100	MF-2 470	SQM 5.1k						
R12,R60,R66,R72,R78,R84,R90,R96	1.1k	1k						