

- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз. 3, 75, 76, 77, 78 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91: поз.8, 44 вариант 200.00.00.00
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
- 7. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015
- 8. Место для маркировки

1. *Размеры для справок.

I. Гизмеры оля сприоок.								
					2.141.099 СБ			
0						Литера	Масса	Масштаδ
Изм	. /lucm	№ докум	Подп.	Дата	Πασπα ΚΟΚ Ω2ν6			
Pas	эра б.	Кужбанов М.Е.		28.09.18	Плата KSK_02v6			
Пра	1B.	Вершинин А.С.			8прм 8прд			
T.K	онтр.				Сборочный чертеж	Лист 1 Листов 2		<i>3 2</i>
Н.контр. Утв.		Назаренко А.Н.			000 "Прософт-Системы		<i>ЈСТЕМЫ</i> "	
		Чирков А.Г.						