


- 2. Покрытие платы HASL.
- З. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз. 3, 75, 76, 77, 78 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установки ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91: поз.8, 44 - вариант 200.00.000.00.00.
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
- 7. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015
- 8. Место для маркировки

1. *Размеры	для	справон
-------------	-----	---------

<i>1.</i> " <i>1</i>	Разм	еры оля спро	100K.										
					2.141.09	2.141.099 СБ							
0						Лит	ера	Μα	יככם	Масштаδ			
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата KSK_02v6								
Раз	ραδ.	Кужбанов М.Е.		28.09.18	прм8 прд8								
Про	В.	Щеблыкин М.В.			, ,								
T.KC	онтр.				Сборочный чертеж	Nuci	m 1		Листов	ì 2			
Η.κι	онтр.	Назаренко А.Н.				000 "Прософт-Системы"							
Уmb	3.	Чирков А.Г.											



Лист

2