

- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз. 3, 75, 76, 77, 78 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91: поз.8, 44 вариант 200.00.00.00
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
- 7. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015
- 8. Место для маркировки

## 1. \*Размеры для справок.

1. Гизмеры оля сприоск.									
					2.141.099 СБ				
0						/lume,	DΩ	Масса	Масштаδ
Изм	. Лист	№ докум	Подп.	Дата	Dagma KCK 02v6				
Разраб.		Кужбанов М.Е.		28.09.18	Плата KSK_02v6				
Про	В.	Вершинин А.С.			8прм 8прд				
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист	1	Листо	в 2
Н.контр. Утв.		Назаренко А.Н.				000 "Прософт-Системы"			
		Чирков А.Г.							

