

- 1. *Размеры для справок
- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз.21,33,35,53,61 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку поз.39,41,43,45,55,57 производить по ГОСТ29137—91 вариант 140.02.0204.00.00.
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 7. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015

7. ULIIIU/IBHBIE 1 1 110 UL 1 4.1 U.U/U.U 15								
				ПБКМ.426439.001 СБ				
0					Лите	ра	Масса	Масштаδ
Изм. Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата КСЗ 02v3				
Разраб.	Щеблыкин М.В.	Mest	29.01.15	TITIUITIU NES UZVS				
Пров.	Вершинин А.С.	B	<i>29.01.15</i>					
Т.контр.				Сборочный чертеж	Лист Листов		ß 1	
Н.контр.	Назаренко А.Н.	stoA	<i>29.01.15</i>		000 "Прософт-Системы"			
Утв.	<i>Υυρκοβ Α.Γ.</i>							