

- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз. 43, 45, 47, 77 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91: поз. 69 - Вариант 200.00.000.00.00.
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарти IPC-A-610E.
- 7. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015

## 1. \*Размеры для справок.

т. Т изперы отт спривок.								
					АВАНТ КВП v3.1 СБ			
0						Литера	Масса	Масштаδ
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Dagma KVD 02v1			
Разраб.		Щеблыкин М.В.		29.11.13	Плата KVP_03v1			1:1
Пров.		Вершинин А.С.						
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист 1	Листо	B 2
Н.контр.		Назаренко А.Н.				000 "Прософт-Системы"		истемы"
Umß		ULIDKOR AF					•	

