



- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз. 43, 45, 47, 77 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91: поз. 69 — вариант 200.00.000.00.00.
- 6. Вместо резисторов R3,R4,R15,R16 поз.55 выполнить навесной монтаж проводом поз.83.
- 7. Резисторы R11,R12,R23,R24,R35,R36 поз.59 поднять с одной стороны (дальней от разъема X3 поз.43) и выполнить навесной монтаж проводом поз.83.
- 8. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 9. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015

1. *Размеры для справок.


		· · · · · · · · · · · · · · · · ·									
					АВАНТ КВП v3.1 СБ						
2						/lu	тер	ЭΩ	Масса		Масштаδ
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата КВП 03v1						
Разраб.		Щеблыкин М.В.		29.11.13	ו עכט ווטוווע וועווווע וווועוווו						1.5:1
Про	В.	Вершинин А.С.									
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист 1 /		Лис	Листов 3		
Н.контр.		Назаренко А.Н.				000 "Прософт-Системы"			истемы"		
Утв.		<i>Υυρκο</i> β Α.Γ.	·								



А (5:1), п.6



A1 (4:1), n.7



2)				
Из	M.	Лист	№ докум	Подп.	Дата