

- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз. 43, 45, 47, 77 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91: поз. 69 – вариант 200.00.000.00.00.
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарти IPC-A-610E.
- 7. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015

## 1. \*Размеры для справок.

1. Ι ω 3	т изперы оля сприоок.						
				АВАНТ КВП v3.1 СБ			
1					Aumana M	Masuma	
/	110. 7		-		Литера М	асса Масшта	
	ст № докум	Подп.	Дата	Плата КВП 03v1			
Разраб.	Щеблыкин М.В.		29.11.13	ו זעט דוטא אווואוווו		1:1	
Пров.	Вершинин А.С.						
Т.контр	7.			Сборочный чертеж	Лист 1	Листов 2	
-							
Н.контр	п. Назаренко А.Н.				000 "Прософт-Системы"		
<u>Ч</u> mĥ	<i>Υυρκοβ Δ Γ</i>						

