

- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз. 43, 45, 47 устанавливать до упора в плату. 5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137–91:
- поз. 69 вариант 200.00.0000.00.00.
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 7. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015

1. *Размеры для справок.

					АВАНТ КВП v3.1 СБ					
0						ΛL	тера	Mi	асса	Масштаδ
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Πασπα ΚΙ/Π Ω2ν1					
Разраб.		Щеблыкин М.В.		29.11.13	Плата KVP_03v1			1:1		
Про	в.	Вершинин А.С.								
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист 1			Листов 2	
Н.контр.		Назаренко А.Н.				000 "Прософт-Системы"				
Утв.		Чирков А.Г.								

