

- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз. 43, 45, 47, 77 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91: поз. 69 — вариант 200.00.0000.00.00.
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 7. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015

1. *Размеры для справок.

					АВАНТ КВП v3.2 СБ					
1						ΛL	ітер	oa.	Масса	Масштаδ
1зм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата КВП 03v2					
-		Щеблыкин М.В.		12.08.14	TITIUITIU NDIT USVZ					1.5:1
Пров.		Вершинин А.С.								
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист 1		1	Листов 2	
Ч.контр.		Назаренко А.Н.				000 "Прософт-Системы"				
Ymh		<i>Υυρκη</i> β Α Γ								