

- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз. 35, 37, 39, 69 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91: поз. 65 — вариант 200.00.0000.00.00.
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 7. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015

1. *Размеры для справок.

		<u> </u>								
					ABAHT КВП v3.2 СБ					
0						Литера Ма		Масса	Масштаδ	
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата КВП 03v2					
Разраб.		Щеблыкин М.В.		27.01.14	TITIUITIU NDIT USVZ				1.5:1	
Пров.		Вершинин А.С.								
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист 1		Листов 2		
Н.контр.		Назаренко А.Н.				000 "Прософт-Системы"				
Утв.		Чирков А.Г.								

