

- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз. 43, 45, 47, 77 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91: поз. 69 — вариант 200.00.000.00.00.
- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 7. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015

## 1. \*Размеры для справок.

| T. T don't Emploon. |      |                |       |          |                    |                       |    |         |          |  |
|---------------------|------|----------------|-------|----------|--------------------|-----------------------|----|---------|----------|--|
|                     |      |                |       |          | ПБКМ.426439.003 СБ |                       |    |         |          |  |
| 0                   |      |                |       |          |                    | Литер                 | Dα | Масса   | Масштаδ  |  |
| Изм.                | Лист | № докум        | Подп. | Дата     | Плата КВП 03v2     |                       |    |         |          |  |
| Разраб.             |      | Щеблыкин М.В.  | West  | 18.02.15 | Πλιμιτία ΝΟΙΤ ΟΟΥΖ |                       |    |         | 1.5:1    |  |
| Пров.               |      | Вершинин А.С.  | B     | 18.02.15 |                    |                       |    |         |          |  |
| Т.контр.            |      |                |       |          | Сборочный чертеж   | Лист 1                |    | /lucmot | Листов 2 |  |
|                     |      |                |       |          |                    |                       |    |         |          |  |
| Н.контр.            |      | Назаренко А.Н. | StoA  | 18.02.15 |                    | 000 "Прософт-Системы" |    |         |          |  |
| Утв.                |      | Чирков А.Г.    |       |          |                    |                       |    |         |          |  |

