

# ALT SEVİYE PROGRAMLAMA

Dr. Öğr. Üyesi Erkan USLU

## Interrupt - Polling



Interrupt - Polling



### Kesme Kaynakları

- Yazılımsal olarak: INT, INTO, INT 3
- Donanımsal olarak: INTR, NMI
  - Donanım kesmesi ile ilgili acknowledge:  $\overline{INTA}$
- Kesme ile ilgili bayraklar: IF, TF
- Kesme ile ilgili dönüş komutu: IRET

#### Kesme Vektör Tablosu

- Kesme oluştuğunda mevcut CS:IP ile gösterilen kodun yürütülmesi bırakılarak, kesmeye ilişkin fonksiyonun yer aldığı kesim ve offset değerindeki kod işlenmelidir.
- Her kesmeye ilişkin fonksiynların hangi hafıza adresinde yer aldığı Kesme Vektör Tablosu ile tutulur.

#### Kesme Vektör Tablosu

- Kesme Vektör Tablosu hafıza uzayında 00000H-003FFH adres aralığındaki 1024 byte'lik alandır.
- Kesme Vektör Tablosu toplamda 256 farklı kesme için ilgili fonksiyonların offset ve kesim değerlerini saklar.

3FFH **Available Interrupt Pointers** H080 Kesme Reserved Interrupt Pointers Vektör 014H Overflow (TiP4) 010H Tablosu 00CH 1 byte Breakpoint (TİP3) H800 NMI (TİP2) 004H Single Step (TİP1) Divide By 0 (TİP0) 000H

Segment (high)

Segment (low)

Offset (high)

Offset (low)

## Kesme İşlemi

- Sıradaki işlem bittiğinde, işlemci:
  - Komut işleme ile oluşan, single-step, NMI, INTR, INT sırasıyla bir kesme olup olmadığını kontrol eder.
  - Kesme varsa
  - PUSHF
  - IF $\leftarrow$ 0, TF $\leftarrow$ 0 (INTR, single-step kesmeleri engellenir)
  - PUSH CS
  - PUSH IP
  - IP←Kesme\_vektör\_tablosu, CS←Kesme\_vektör\_tablosu

## Kesme İşlemi

- Kesme alt programı yürütülür
- Kesme alt programının sonunda IRET ile dönülür
- POP IP
- POP CS (Bazı kesmelerin dönüşü bir sonraki adrese bazısının dönüşü ise kesme oluşturan adresedir)
- POPF (Kesme öncesi IF←1 olarak ayarlanmış olsa, kesme alt programı süresince IF←0 yapılmıştı, kesme dönüşünde POPF ile otomatik olarak kesmeler açık)

### Kesme Bayrakları

- INTR ucu sadece IF=1 ise kesme oluşturabilir
- TF=1 ise her komut işlendikten sonra single-step kesmesi oluşur. (Debug amaçlı)
- STI: set interrupt flag, CLI: clear interrupt flag, TF için özel komut yok



## Kesme Vektör Tablosunu Değiştirme

• Örnek: DIV0 kesme alt programının adresini değiştirme