

```
namespace Proyecto_final_HMI
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private SerialPort serialPortObject = new SerialPort();
        private Color myRed = Color.FromArgb(255, 0, 0);
        private Color myGreen = Color.FromArgb(0, 200, 0);

        // Solo si no están ya en el diseñador:
        private ComboBox comboBoxPortSelection;
        private ComboBox comboBoxBaudRate;
        private Label labelUpssstatus;
        private PictureBox pictureBoxUpssStatusLed;
        private Button buttonConnect;

        T referencia
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}
```

Salida

```
'Proyecto final HMI.exe' [CoreCLR: clhost]: 'C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.14\System.Resources.Extensions.dll' cargado. S
'Proyecto final HMI.exe' [CoreCLR: clhost]: 'C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.14\System.Drawing.dll' cargado. Se omitió la c
'Proyecto final HMI.exe' [CoreCLR: clhost]: 'C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.WindowsDesktop.App\8.0.14\Microsoft.Win32.SystemEvents.dll' cargado.
'Proyecto final HMI.exe' [CoreCLR: clhost]: 'C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.14\System.Collections.NonGeneric.dll' cargado. Se omi
El subproceso '.NET TP Worker' (6648) terminó con código 0 (0x0).
El subproceso '.NET TP Worker' (29712) terminó con código 0 (0x0).
El subproceso '.NET TP Worker' (20108) terminó con código 0 (0x0).
El subproceso '.NET TP Worker' (24244) terminó con código 0 (0x0).
El programa '[25928] Proyecto final HMI.exe' terminó con código 0 (0x0).
```

Consola del Administrador de paquetes

