Instrumentação Industrial

Fundamentos de Sensores, Conversores e Malhas de Controle de Processos.

Elementos Primários

A interface fundamental entre a física dos processos e o controle automatizado inteligente.

Sensores Analógicos e Digitais

Sensores Analógicos

Produzem um sinal elétrico contínuo no tempo, cuja amplitude varia proporcionalmente à grandeza física medida no processo.

Embora possuam alta sensibilidade a variações mínimas, são frequentemente mais suscetíveis a ruídos eletromagnéticos da planta industrial (ex: termopares).

Sensores Digitais

Geram respostas lógicas através de sinais discretos (0 ou 1, ligado/desligado) para indicar presença ou limites atingidos.

Sensores modernos mais complexos possuem microchips internos para converter a leitura imediatamente, comunicando-se via protocolos digitais robustos (ex: I2C, SPI).

A Função dos Transdutores

- Embora frequentemente confundidos, sensores e transdutores possuem papéis distintos em uma malha.
- Transdutores recebem um sinal de uma grandeza física mecânica ou térmica e a convertem em outra (geralmente elétrica).
- Facilitam significativamente a leitura, transmissão e o processamento seguro de energia pelo sistema de controle.
- Garantem que variações físicas no campo sejam traduzidas para a "linguagem" elétrica dos painéis industriais.

Conversores de Sinal

Conversor A/D

Recebe o sinal contínuo do transdutor no campo e o transforma em um valor binário compreensível pelo microcontrolador.

Processamento

O Controlador Lógico Programável (CLP) recebe o dado binário, aplica a lógica de controle PID e gera uma resposta de atuação.

Conversor D/A

Faz o caminho inverso. Converte o comando lógico do sistema em um sinal elétrico analógico padronizado para atuar no equipamento.

Transmissores Industriais

Padrões de Comunicação

Enquanto o transdutor converte a energia, o transmissor condiciona, amplifica e padroniza este sinal elétrico.

Seu principal objetivo é enviar informações precisas a longas distâncias até a sala de controle sem perdas e isolado de interferências.

A indústria adota padrões rígidos para essa transmissão de dados, sendo os mais amplamente utilizados o sinal de corrente de 4 a 20 mA e o de tensão de 0 a 10 V.



Saídas de Dispositivos de Controle

Característica	Saída Digital	Saída Analógica
Modo de Operação	Opera de forma binária ou discreta (On / Off).	Permite controle contínuo, cobrindo uma vasta escala.
Equipamentos Típicos	Relés, válvulas solenoides simples, sinaleiros e sirenes.	Abertura percentual de válvulas (ex: 45%), Inversores de frequência.
Perfil de Aplicação	Processos lógicos, partidas e sistemas de segurança/intertravamento.	Controle fino de variáveis e modulação precisa de atuadores no campo.

Categorias de Instrumentos

Medidores

Elementos fundamentais que quantificam a variável física ou química diretamente no processo produtivo da fábrica.

Indicadores

Dispositivos que possuem displays visuais para mostrar o valor da medição localmente ou no painel do operador.

Registradores

Sistemas modernos (SCADA/Dataloggers) responsáveis por armazenar o histórico dos dados para auditorias e BI.

Nomenclatura e Norma ISA 5.1

TIC
101

TAG PADRÃO (EXEMPLO)

Estrutura de Identificação

A padronização global garante a legibilidade universal dos diagramas de tubulação e instrumentação (P&ID).

A **primeira letra (T)** sempre indica a variável monitorada do processo (Temperatura).

As **letras seguintes (IC)** determinam as funções do instrumento (Indicador Controlador).

O **número (101)** posiciona e identifica exatamente a qual malha de controle o dispositivo pertence.

Ações e Lógica Crítica

Controladores (O Cérebro)

Instrumentos avançados que centralizam as decisões do processo industrial. Eles recebem as leituras do campo, comparam rigorosamente com os valores desejados (Setpoint) pré-estabelecidos e emitem ações corretivas imediatas para estabilizar as variáveis na malha.

Alarmes e Segurança

Dispositivos projetados puramente para a supervisão e advertência contínua. Caso a variável lida fuja dos limites seguros (tanto para excesso quanto para falta de pressão/temperatura), os alarmes alertam o operador sonoramente ou disparam lógicas de parada total de emergência.

O Ciclo da Malha de Controle

1. Detecção

O Sensor no campo sofre a variação física e a converte em variação térmica/mecânica inicial.

2. Transmissão

O Transdutor/Transmissor condiciona esta energia em sinal de corrente (4-20mA) para envio seguro.

3. Controle

O Controlador analisa o desvio perante o Setpoint (erro) e computa eletronicamente a resposta exata.

4. Atuação

Um Elemento Final de Controle responde ao comando, abrindo/fechando processos e estabilizando a malha.

Indústria 4.0

A orquestração perfeita entre medidores robustos, protocolos avançados e controladores precisos é a verdadeira base que garante segurança extrema, eficiência operacional e a produtividade máxima das plantas industriais automatizadas ao redor do mundo.

Dúvidas?

Agradeço pela sua atenção e tempo.

Engenharia de Automação & Controle de Processos

Image Sources

https://core-sensors.com/wp-content/uploads/2021/04/CS10-Lineup-x-200.png

Source: core-sensors.com

---

https://www.unicornglobalautomations.com/wp-content/uploads/2025/01/Best-Practices-of-PLC-Wiring.webp

Source: www.unicornglobalautomations.com

---

https://informationage-production.s3.amazonaws.com/uploads/2022/10/guide-modern-factory-automation-industry-4-0-manufacturing.jpeg

Source: www.information-age.com