

SCL SDA 3,3V Vo 5V GND PWM EN
Va Va GND Vb GND GND
V+ GND
GND V+ GND Va GND Va GND Va TXd 1 RXd 3
GND Vp 36 33 25 26 27 14 12 13 GND
GND 15 2 4 RX 16 TX 17 5 18 19 23
22 SCL 21 SDA 5V GND 5V GND GND 3,3V GND 3,3V