



## Pinout roπLawnMow




mlpwm	Motor Links PWM
mrpwm	Motor Rechts PWM
mcpwm	Motor Cutter PWM
mldir	Motor Links Richtung
mrdir	Motor Rechts Richtung
mlbreak	Motor Links Bremse
mrbreak	Motor Rechts Bremse



**GPIO 26** 

3 mr break





Akku La

Laden

Ein/Aus

VCC Reserve GND Reserve

