
Experiência 4 Trena Digital com Saída Serial

Dicas e Recomendações para a Parte Prática

PCS3645

Especificação do Projeto



DICAS DE MONTAGEM

- 1. montagem incremental com testes a cada etapa
- repetir testes usados nas experiências anteriores
 (p.ex. curto TX-RX, verificação da largura do sinal *Trigger*, etc)
- 3. Cuidados com ligação do GND!!!

• DICAS DE TESTES E DEPURAÇÃO

- 1. Monitorar sinais do sensor, comunicação serial e do projeto (trigger, echo, partida, saida_serial, etc);
- 2. Usar sinais de depuração (ferramentas: osciloscópio, analisador de protocolos, etc.)


PCS3645 - ETM / 2025 4

DICAS ESPECÍFICAS

1. Verificar funcionamento da interface com o sensor HC-SR04

- posicionar objeto em algumas posições e verificar a largura do pulso em microssegundos;
- verificar formas de onda dos sinais Trigger e Echo;
- verificar saída em função do sinal Echo.


PCS3645 - ETM / 2025 5



DICAS ESPECÍFICAS

2. Validar envio da medida via RS232C:

- 1. Forma de onda da saída serial (sinal digital)
 - → bits, paridade e temporização
- 2. Ligação com a porta serial (sinal analógico)
 - → MAX3232, cabo USB serial



ferramenta Protocol do Waveforms (AD2)

PCS3645 - ETM / 2025


8

DICAS ESPECÍFICAS

2. Validar envio da medida via RS232C:

- 1. Forma de onda da saída serial (sinal digital)
 - → bits e temporização
- 2. Ligação com a porta serial (sinal analógico)
 - → MAX3232, cabo USB serial


Saída no terminal serial (TeraTerm)



Sketch do Processing

- baixar arquivo
 trena_digital_2025.zip

 (fechar TeraTerm)
- abrir sketch com programa Processing



Interface Processing da Trena Digital com Saida Serial

Sketch do Processing

 configuração serial no código sketch

→ acertar porta COM

```
File Edit Sketch Debug Tools Help
                           trena digital 2025 | Processing 4.3
trena digital 2025
Serial myPort; // define objeto da porta serial
    ======= CONFIGURACAO SERIAL ===========
      ajustar porta serial de sua montagem fisica
    String porta = "COM7"; // <== acertar valor ***</pre>
          baudrate = 115200; // 115200;
          parity = 'E'; // par
    int databits = 7:
                               // 7 bits de dados
    float stopbits = 1.0;
                                // 1 stop bit
Console A Errors
```

Saída no Sketch do Processing

funcionamentodo sketch

Depuração do *sketch* (envio dos dados seriais) medida=172cm

```
😥 File Edit Sketch Debug Tools Help
                             trena_digital_2025 | Processing 4.3
                                                                   trena digital 2025
Serial myPort; // define objeto da porta serial
      ======= CONFIGURACAO SERIAL ==========
        ajustar porta serial de sua montagem fisica
      String porta = "COM7"; // <== acertar valor ***</pre>
            baudrate = 115200; // 115200;
      char parity = 'E'; // par
      int databits = 7;  // 7 bits de dados
      float stopbits = 1.0;  // 1 stop bit
```

DICAS ESPECÍFICAS

3. MODIFICAÇÃO (Desafio)

- Projetar circuito modificado com base no projeto do grupo (entidade exp4_desafio)
 - Pense primeiro na solução técnica (projeto lógico)
 - Depois verifique como implementar tal solução

Documentar modificações no FD (diagrama de blocos) e UC (FSM)

Próxima Experiência

(Sistema de Sonar)

Sistema de Sonar

OBJETIVOS:

 Desenvolvimento de um circuito digital em Verilog que realiza a varredura e detecção de objetos próximos.



- Composição de diversos componentes:
 - servomotor;
 - sensor ultrassônico HC-SR04;
 - comunicação serial (UART).

Sistema de Sonar

Montagem na bancada

