
keyhole
balling
good
lack of
fusion
400
350
300
250
200
P (W)
500
1000
1500
V (mm/s)