
Escritura de magnitudes

A excepción de las magnitudes adimensionales, al escribir una magnitud se debe dar su valor numérico, su unidad y el error que se comete en la medida.

Por ejemplo:



- Las <u>magnitudes</u> deben escribirse en letras cursivas (inclinadas).
- La <u>cantidad</u>, o valor numérico, debe escribirse con las **cifras significativas** adecuadas.
- Las <u>unidades</u> deben escribirse en **letras redondas** (verticales) y nunca seguidas por un punto, a no ser que se trate del final de la frase.
- El <u>error</u>, entendido como **error absoluto**, tiene las mismas unidades que la medida. Se suele expresar la cantidad y el error entre paréntesis para no redundar.



