

TIPOS DE PLASTICOS

Principales propiedades y usos de los plásticos básicos

Rodrigo Alcaraz de la Osa y Eduard Cremades



Polimerización por adición y por condensación

Polimerización por adición (& HDPE, & PVC, & LDPE, & PP y & PS)

No hay pérdida de átomos del monómero (está insaturado) cuando forma el polímero.

Polimerización por condensación (& PET y & PA)

Se forma un enlace éster (PET) o un enlace amida (PA), por lo tanto hay pérdida de átomos (en forma de agua en estos casos).

â Pet

El TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET o PETE por sus siglás en inglés) es el POLÍME-RO TERMOPLÁSTICO más común dentro de la familia de los POLIÉSTERES.

Fórmula molecular

El PET está formado por unidades de $(C_{10}H_8O_4)$ repetidas:

HOOC — COOH + HOCH₂ - CH₂OH
$$\rightarrow$$
 + C — C — C — CH₂ - CH₂ - O — + 2n H₂O acido tereftálico etilenglicol polietilentereftalato (PET) agua

Los poliésteres son polímeros de condensación que se obtienen a partir de dioles y ácidos dicarboxílicos, que dan lugar a los grupos éster característicos del polímero.

Propiedades

- RESISTENCIA QUÍMICA: el PET no reacciona con el agua ni con los alimentos, lo que constituye una de las razones por las que se utiliza para los envases de consumo.
- RESISTENCIA: es tenaz y resistente a impactos (no se rompe ni se fractura).
- TRANSPARENCIA: el PET puede ser transparente u opaco dependiendo de su procesamiento.
- DENSIDAD: junto con el PVC, son los únicos cuya densidad es mayor que la del agua.

Usos principales

La mayor aplicación es en FIBRAS TEXTILES (más del 60 %, donde es conocido como PO-LIÉSTER), y la producción de ENVASES, tanto rígidos como flexibles (alrededor del 30 % de la demanda mundial de BOTELLAS). También se utiliza en MÓDULOS FOTOVOLTAICOS y como componente (junto con fibras de vidrio) de RESINAS TERMOPLÁSTICAS.



https://www.agvu.de/en/polyethylene-terephthalate-pet-469/

Reciclaje

Actualmente solo las BOTELLAS de PET SE RECICLAN a una escala significativa, siendo el & su código de identificación de resina (RIC por sus siglas en inglés).

A HDPE

El POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE o PE-HD, por sus siglas en inglés) es un POLÍMERO TERMOPLÁSTICO producido a partir del monómero ETILENO O ETENO $(CH_2 = CH_2).$

Fórmula molecular

Propiedades

- El HDPE es conocido por su alta relación resistencia/densidad.
- En comparación con el LDPE, es más duro y más opaco y puede soportar temperaturas algo más elevadas (120 °C durante periodos cortos).
- Es resistente a muchos disolventes, lo que dificulta su pegado.

Usos principales

Se utiliza para fabricar ENVASES (sobre todo botellas, aunque también recipientes de productos químicos, como botes de champú), JUGUETES y TUBERÍAS.



https://southernpolymer.com/products/high-density-pe

Reciclaje

El HDPE se suele reciclar, siendo el a su código de identificación de resina.

a PVC

El cloruro de polivinilo (PVC o V, por sus siglas en inglés) es el tercer polímero sintético de PLÁSTICO más producido en el mundo (después del polietileno y el polipropileno). Se obtiene a partir del monómero CLORURO DE VINILO ($H_2C = CHCl$).

Propiedades


El PVC es un polímero TERMOPLÁSTICO que se presenta en dos formas básicas: RÍGIDO y FLEXIBLE.

- DENSIDAD: el PVC es muy denso en comparación con la mayoría de los plásticos.
- ECONOMÍA: el PVC es fácil de conseguir y barato.
- DUREZA: el PVC rígido tiene una buena clasificación en cuanto a dureza y durabilidad.
- RESISTENCIA: el PVC rígido tiene una excelente resistencia a la tracción.

a puc [cont.]

Usos principales

Rígido Se utiliza en la CONSTRUCCIÓN para TUBERÍAS (aproximadamente la mitad de la resina de PVC fabricada anualmente en el mundo se utiliza para producir tuberías para aplicaciones municipales e industriales) y en aplicaciones de perfiles como PUERTAS y VENTANAS. También se utiliza en la fabricación de BOTELLAS de plástico, ENVASES no alimentarios, LÁMINAS para cubrir alimentos y TARJETAS de plástico (como las bancarias o de socios).



Con algodón o lino, se utiliza en la producción de LONAS.

* Reciclaje

Un problema importante en el reciclaje del PVC es el alto contenido de cloro (57 % en masa) en el PVC crudo y los altos niveles de aditivos peligrosos que se añaden al polímero para lograr la calidad deseada del material. Como resultado, el PVC requiere una separación de otros plásticos antes de su reciclaje. El CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE RESINA del PVC es el 🚳.



El PVC se utiliza mucho en las tuberías de alcantarillado por su bajo coste, su resistencia química y su facilidad de unión. Fuente: https: //commons.wikimedia. org/wiki/File:Laying_ sewer_hi_res_(2).jpg.

A LDPE

El polietileno de baja densidad (LDPE o PE-LD, por sus siglas en inglés) es un POLÍMERO TERMOPLÁSTICO producido a partir del monómero ETILENO O ETENO $(CH_2 = CH_2)$. Fue el primer grado del POLIETILENO, producido en 1933, aunque continúa siendo un plástico importante a pesar de la competencia de polímeros más modernos.

Fórmula molecular

Propiedades


- A temperatura ambiente no es reactivo, excepto a los oxidantes fuertes; algunos disolventes hacen que se hinche.
- Puede soportar temperaturas de 65 °C de forma continuada y 90 °C durante un corto periodo de tiempo.
- Se fabrica en variaciones translúcidas y opacas.
- Es bastante flexible y resistente.

Usos principales

El LDPE se utiliza ampliamente para la fabricación de diversos CONTENEDORES, BOTE-LLAS dispensadoras y de lavado, TUBOS, piezas de plástico para COMPONENTES INFOR-MÁTICOS y diversos EQUIPOS DE LABORATORIO MOLDEADOS. Su uso más común es el de las BOLSAS DE PLÁSTICO.

Reciclaje

El LDPE se puede reciclar, siendo el a su código de identificación de resina.



TIPOS DE PLASTICOS

Principales propiedades y usos de los plásticos básicos

Rodrigo Alcaraz de la Osa y Eduard Cremades



El Polipropileno (PP, por sus siglas en inglés) es el segundo Polímero más producido en el mundo (después del polietileno). Se obtiene a partir del monómero Propileno o Propeno ($H_2C = CH - CH_3$).

Fórmula molecular

El PP está formado per unidades de (CH₃CH – CH₂) repetidas:

$: \left(\begin{array}{c} \mathsf{CH}_2 - \mathsf{CH} \\ | \\ \mathsf{CH}_3 \end{array}\right)_n$

Propiedades

En muchos aspectos es similar al polietileno, especialmente en el comportamiento en disolución y las propiedades eléctricas, aunque es más rígido y resistente a deformaciones. El grupo metilo mejora las propiedades mecánicas y la resistencia térmica, aunque disminuye la resistencia química.

- El PP es el plástico de consumo con MENOR DENSIDAD.
- Es normalmente resistente y flexible.
- Razonablemente Económico.
- Buena resistencia a la fatiga.
- A temperatura ambiente, es RESISTENTE a las GRASAS y a casi todos los DISOLVENTES ORGÁNICOS, aparte de los oxidantes fuertes. Los ácidos y las bases no oxidantes pueden almacenarse en recipientes de PP.
- Suele ser OPACO o estar coloreado con pigmentos.

Usos principales

Como el PP es resistente a la fatiga, la mayoría de las BISAGRAS de plástico, como las de las botellas abatibles, están hechas de este material. También se utiliza en ENVASES flexibles y rígidos, en la INDUSTRIA de la MODA y del DEPORTE (no tejidos), en MEDICINA (Prolene®), en PRODUCTOS de CONSUMO (alfombras, juguetes, equipaje, contenedores varios, etc.) o en la INDUSTRIA del AUTOMÓVIL.



https://www.plasticsplus.com/
part-design-a-guide-to-designing-plastic-living-hinges-for-injection-molding/

Reciclaje

El PP es reciclable, siendo el & su código de identificación de resina. Sin embargo, solo alrededor del 1% de todo el polipropileno de los Estados Unidos se recicla realmente.

کا کا

El Poliestireno (PS, por sus siglas en inglés) es un polímero sintético hecho de monómeros del hidrocarburo aromático estireno.

Fórmula molecular

El PS está formado por unidades de (C_8H_8) repetidas: H_2C


Propiedades

El poliestireno puede ser sólido o estar en forma de Espuma (Expandido (EPS) o Extruido (XPS)).

- Es transparente por naturaleza, pero puede colorearse con colorantes.
- Es duro y frágil.
- Es una resina BARATA por unidad de peso.
- Es una MALA BARRERA contra el oxígeno y el vapor de agua.
- Tiene un punto de fusión relativamente bajo.
- Como polímero TERMOPLÁSTICO, se encuentra en estado sólido (vítreo) a temperatura ambiente, pero fluye si se calienta por encima de unos 100 °C, su temperatura de TRANSICIÓN VÍTREA. Vuelve a ser rígido cuando se enfría. Este comportamiento térmico se aprovecha para la EXTRUSIÓN y también para el MOLDEO en VACÍO, ya que puede fundirse en moldes con detalles finos.

Usos principales

Entre sus usos se encuentran EMBALAJES de PROTECCIÓN, CONTENEDORES, TAPAS, BOTELLAS, BANDEJAS, VASOS, CUBIERTOS DESECHABLES, en la fabricación de MAQUETAS y como material alternativo para los DISCOS FONOGRÁFICOS.



Piezas de embalaje fabricadas con poliestireno expandido (XPS). Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expanded_polystyrene_foam_dunnage.jpg.

Reciclaje

La MAYORÍA de los productos de poliestireno NO SE RECICLAN actualmente debido a la falta de incentivos para invertir en las compactadoras y los sistemas logísticos necesarios. El & es su CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE RESINA.

Las Poliamidas (PA, por sus siglas en inglès) agrupan todos aquellos Polímeros Ter-Moplásticos que contienen un enlace tipo amida, como por ejemplo el Nailon o el Kevlar.

Fórmula molecular

En el caso del NAILON 66 (o simplemente NAILON) este se obtiene por la policondensación del ÁCIDO ADÍPICO y la HEXAMETILENDIAMINA, dos monómeros cada uno de 6 carbonos:

Obtención del NAILON 66 a partir de la policondensación de sus monómeros: el ÁCIDO ADÍPICO y la HEXAMETILENDIAMINA. Adaptada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nylon66.svg.

Propiedades

- BUENA RESISTENCIA MECÁNICA, dureza, rigidez y tenacidad. Es ligero.
- Buena resistencia química: es estable frente a aceites, grasas, combustibles y disolventes. Absorbe poco la humedad.
- BUENA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA, al desgaste y alta tasa de recuperación elástica.

Usos principales

- Su alta resistencia mecánica hace que sea ideal para componentes de automóviles y maquinaria industrial.
- SU ALTA RESISTENCIA QUÍMICA hace que sea útil para industrias donde es común la exposición a substancias químicas corrosivas como la industria de la automoción, la química o la relacionada con el petróleo y gas.
- Su resistencia a la temperatura y su poca absorción de la humedad hace que se utilize para hacer piezas de motor, conectores eléctricos y utensilios de cocina o de lavabo.
- Su resistencia al desgaste hace que se use en la industria téxtil para hacer mochilas, equipaje y piezas de trabajo y deporte resistentes. También en material de uso médico.

Reciclaje

Las Poliamidas son reciclables, pero desgraciadamente solo se reciclan esas que se encuentran en forma de fibra téxtil y en este caso, de todas las fibras sintéticas, estas solo son un 5%. Es por esto que en 2019 de todas las Poliamidas sintetizadas (5,58 millones de toneladas) solo un 2% provinieron de su reciclaje.